

职业卫生报告网公开信息表

委托单位名称	杉杉新材料（衢州）有限公司	联系人	徐应丰
地址	衢州市柯城区华荫北路 62 号		
服务类型	职业病危害因素定期检测		
技术服务项目组成员及用人单位陪同人员			
报告编制	陈阵、叶璐琳		
现场调查	陈阵、叶璐琳	用人单位 陪同人员	徐爱芳
检测/采样人员	宋敏宏、潘奕鹏		
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素	氟化氢、氟化物、氯化氢及盐酸、氢氧化钾、硫化氢、氨、粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、电焊弧光、噪声。		
职业病危害因素检测评价结果	<p>化学因素部分：本次检测范围内所有岗位接触的化学因素均未超过 GBZ2.1-2019《工作场所职业病危害因素接触限值第 1 部分：化学有害因素》的限值要求，符合国家职业卫生要求。</p> <p>物理因素部分：本次检测范围内所有岗位噪声均未超过 GBZ2.2-2007《工作场所职业病危害因素接触限值第 2 部分：物理因素》规定的限值，符合国家职业卫生要求。</p>		
项目完成时间	2021 年 12 月 13 日		
技术服务影像资料			
			
现场采样照片		现场采样照片	